

- Dienstleistung
- Maschinenservice
- Projektierung
- Komponentenvertrieb



Pressenzylinder kopfseitig neu dichten

Aufgabenstellung: Zylinder soll im eingebauten Zustand neu gedichtet werden.

- Pressenbär von der Kolbenstange trennen
- Zylinderkopf demontieren, wobei die Stange gesichert werden muss
- Prüfung mit externem Aggregat
- Inbetriebnahme und Funktionsprüfung

